

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024




Foto1: mejoramiento del piso de aula 3 por piso cerámico



Foto 2: mejoramiento del piso aula 3 por piso cerámico




Foto 3: Sustitución de puerta 1.00 x 2.15




Foto 4: sustitución de balcones de madera, por balcones de metal




Foto 5: sustitución de ventanas de madera por ventanas PVC corredizas 1.00 x 1.00



Foto 6: Mejoramiento de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto 19: Mantenimiento a balcones con pintura




Foto 20: Mantenimiento con pintura a puerta



Foto 21: Mantenimiento lijado, cepillado y pintura a puerta



Foto 22: Pintura en muros interiores y exteriores (baños, aulas, cocina y dirección)



Foto 23: Sustitución de portón entrada principal con tubo galvanizado y malla




Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*  
Firma y sello del Presidente de la GPF

*Firma*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto 7: Sustrucción de estufa rural con plancha y chimenea



Foto 8: Sustrucción de pila con dos lavaderos



Foto 9: Mejoramiento de paredes con repello y cernido



Foto 10: Sustrucción de piso por piso cerámico




Foto 11: Sustrucción de balcón por balcón de metal 1.00 x 1.00



Foto 12: Sustrucción de sanitarios y suministros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Foma Ruos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*V. Huasteca*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto13: Mantenimiento lijado, cepillado y pintura a puertas




Foto 14: Sustitución de electricidad 2 bombillas y 2 apagadores sencillos




Foto 15: Sustitución de 3 puertas de metal 80.00 x 1.50




Foto 16: Mantenimiento con pintura y cambio de chapa



Foto 17: Sustitución de ventanas de madera por ventana PVC 2.40 x 1.00  
Mantenimiento con pintura a balcones



Foto 18: Sustitución de puerta de metal 2.15 x 1.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*  
Firma y sello del Presidente de la OEF

*Firma*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público