

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0279-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024.



Foto 1 : Se le dara mantenimiento al porton y se le sustituirá la chapa



Foto 2: Mantenimiento a las puertas



Foto 3 : Sustitucion de piso de concreto a ceramica



Foto 4: se sustituirá la pared de playwood por playwood con estructura metalica



Foto 5: se instalaran ventanas pvc



Foto 6 : Reparación y mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0279-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024.



Foto 7: se Sustituira la banqueta de concreto a piso mate



Foto 8: Se ampliara la banqueta del patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPE      Firma y Sello Director Centro Educativo Público