

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIMUSHÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0279-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Finalización de intalación de piso ceramico en el corredor



Foto 2: Finalización de banqueta de concreto en el patio.



Foto 3: Finalización de intalación de piso ceramico en el aula.



Foto 4: Finalización de división de plywood con estructura metálica.



Foto 5: Instación de ventanas de PVC en aulas y reparación, lijado de balcones de metal.



Foto 6: Finalización del mantenimiento y sustitución de chapa del portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German O. P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIMUSHÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0279-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7. Finalización de mantenimiento de puertas de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German O. Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

