

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM LA VEGONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA VEGONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0282-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Leonel Escalante Gómez
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
LA UNIÓN ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
CANTÓN La Vegona, La Unión, Zacapa