

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0287-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 en Aula #1



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal en aula #1



Foto 3: Fabricación e instalación de balcon de metal en cocina (Con balcon de buena calidad)



Foto 4: Sellado de ventana en cocina (Se sellara esta ventana)



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 en aula #2



Foto 6: Mantenimiento de estructura de metal en aula #2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Leticia Garcia  
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

