

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Agua Fría	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA FRÍA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0289-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE LÁMINA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN AULAS.



FOTO 2: RELLENADO DE ESPACIOS EN MURO Y CERNIDOS.



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES.



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



FOTO 5: PINTURA DE MUROS.




FOTO 6: MUROS PERIMETRALES (SUBIR 3 HILADAS DE BLOCK A LA PARTE DE ENFRETE DE LA ESCUELA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.

Yaniris Elizabeth Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

