

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0290-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 3: Sustitución de ventanas de celosía por venatan de PVC



Foto 4: Sustitución de piso torta de cemento por piso cerámico



Foto 5: Sustitución de pared de lámina y playwoo por block (tiene columnas)



Foto 6: Reparación de cable eléctrico, cable sólido #10 línea principal y ramales cable #12 y cambiar tomacorrientes y apagadores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

