

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0639-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024
Foto 1: Evaluadora de campo recibiendo trabajos de remozamiento finalizados		Foto 2: Evaluadora de campo frente a los muros pintados por remozamiento	
Foto 3: Canal nuevo instalado		Foto 4: Muro perimetral en la parte posterior del centro de estudios finalizado	
Foto 5: Bajada de agua conectada a canal		Foto 6: Muros exteriores pintados	

gladis molina namir
Firma y Sello del Presidente de la OPF



Alejandro Hernández
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandro Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

