

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN, ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0640-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: CIBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PISO



Foto 4: INSTALACIÓN DE AZULEJO



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALES PVC



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Octavio

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

