



# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

ACCIÓN +A2: Q74 DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guaranjá, aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0641-43	FECHA:	25/07/2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE PATIOS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO EN PATIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON, ENTRADA PRINCIPAL 2.5 X 2.5 M




Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO DE LAMINA POR PAREDES DE BLOCK




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO CON LAMPARAS, CABLE, TUBERIA, CAJAS, PLAFONERAS Y LUMINARES DE 50 W.








Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 2500LTS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala


ACCIÓN +A2: Q74 DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Guaranjá, aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0641-43	FECHA:	25/07/2024



**Foto 7: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA POR BASE DE CONCRETO Y TERRAZA PARA COLOCACIÓN DE TINACO.**



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

