

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0656-42	FECHA:	24/06/2024



Foto1: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de soporte de metal y Sustitución de cubierta metálica con lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples y tomacorrientes



Foto 4: Módulo 1: Repello y cernido de pared



Foto 5: Módulo 1: Sustitución de tablero y filipones



Foto 6: Módulo 1: sustitucion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jovita Gerónimo Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

