

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0656-42	FECHA:	11/09/2024



Foto1: Módulo 1: mantenimiento en soporte de metal



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples y tomacorrientes



Foto 4: Módulo 1: Repello y cernido de pared




Foto 5: Módulo 1: Sustitución de tablero y filipones



Foto 6: Módulo 1: sustitucion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jovita Gerónimo Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0656-42	FECHA:	11/09/2024



Foto7: Módulo 1: Sustitución de canal de metal y Sustitución de bajada de agua pluvial , tubo PVC 3"



Foto 8: Módulo 1: Reparación de banqueta de concreto




Foto 3: Módulo de baños: Sustitución de puerta en servicio sanitario



foto 4: Módulo de cocina: Reparación de piso de cemento líquido



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jovita Geronimo Ramirez
Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

