



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Reparación de piso ceramico



Foto 8: Reparación de altura de cocina en block



Foto 9: Reparación de mueble de cocina



Foto 10: instalación de ventana de metal en cocina



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios




Foto 12: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ORBE FAMILIA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Foto 13: Reparación de banquetas de concreto en lavamanos



Foto 14: Reparación de banquetas de concreto en baños



Foto 15: Sustitución lavamanos



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Mantenimiento a reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la CDF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Foto 19: Sustitución de caja de registro



Foto 20: Sustitución de tubería línea principal



Foto 21: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 22: Sustitución de portón de maya por portón de lámina con chapa



Foto 23: Sustitución de tablero de flipones




Foto 24: Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024




Foto 25: Reparación de cuneta de concreto atrás de la cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

