



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Foto 7: Reparación de piso ceramico



Foto 8: Reparación de altura de cocina en block




Foto 9: Reparación de mueble de cocina



Foto 10: Instalación de ventana de metal en cocina



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 12: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Foto 13: Reparación de banquetas de concreto en lavamanos



Reparación de banquetas de concreto en baños



Foto 15: Sustitución lavamanos



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Mantenimiento a reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024



Foto 19: Sustitución de caja de registro



Foto 20: Sustitución de tubería línea principal



Foto 21: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 22: Sustitución de portón de maya por portón de lámina con chapa




Foto 23: Sustitución de tablero de flipones



Foto 24: Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0693 - 42	FECHA:	24/05/2024









Foto 25: Reparación de cuneta de concreto atrás de la cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

