

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonla Vista Hermosa Tait, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0776-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Dirección: Levantamiento de techo, sustitución de lamina, sustitución de costaneras.



Foto 2: Cocina: Instalación de plancha.



Foto 3: Patio: instalación de canales pvc e instalación de barandasl parte de abajo.



Foto 4: Baños: sustitución de accesorios de lavamanos.



Foto 5: Aulas. Cambio de chapa a todas las puertas.



Foto 6: Instalación de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y...

*[Handwritten signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa Tail, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0776-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 7: Pintura en muro exterior frente.




Foto 8: Alisado en muros e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de ellas.

  
Firma y Sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

