

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa Talt, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0776-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Dirección. Levantado sobre muro, sustitución de lamina, sustitución soporte de madera por metal.




Foto 2: Cocina: Apertura de ventanas.



Foto 3: Patio: instalación de canales pvc e instalación de barandal parte de abajo.



Foto 4: Baños: sustitución de accesorios de lavamanos.



Foto 5: Aulas. Cambio de chapa a todas las puertas.



Foto 6: Baño: Instalación de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa Tait, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0776-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 7: Pintura en muro exterior frente.



Foto 8: Alisado en muros e instalación de piso cerámico.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	