



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0799-42	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitucion de puerta



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal y sustitucion de ventanas de madera por pvc



FOTO 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Iris Maylene Cortés

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

