

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0799-42	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal y sistitucion de ventas de madera por pvc



Foto 6: Sutitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Marlene Cortez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPBE PADRES DE FAMILIA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

