



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JM La Vegona	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Vegona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de canal de pvc



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Leonel Escalante Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JM La Vegona	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Vegona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: Sustitución de lamparas LED

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




