

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JM La Vegona	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Vegona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Walter Leonel Escalante Gómez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JM La Vegona	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Vegona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	12/08/2024



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 8: Sustitución de lamparas LED




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Walter Leonel Escalante Gómez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

