

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JM La Vegona	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Vegona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Leonel Escobar Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Zacapa</b>	MUNICIPIO:	<b>La Unión</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EODP Anexa a EORM JM La Vegona</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Cantón La Vegona</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>19-09-0800-42</b>	FECHA:	<b>16/08/2024</b>



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: Sustitucion de lamparas LED




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Walter Leonel Escalante Gomez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

