



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA CAMPANARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0995-42	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en las aulas 1,2,3,4




Foto 2: Fundicion de plancha de cemento he inatacion de ventana de pvc en la cocina




Foto 3: Reparacion del muro de contencion he instalacion de tuberia de drenaje




Foto 4: Sustitucion de maya he instalacion de tubos en la circulacion de la escuela





Foto 5: Sustitucion de porton de madera por un porton de metal



Foto 6: Sustitucion de accesorios de baños y colocacion de azulejos a la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
