

UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto nacional de educación básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tasharte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1909-1031-45	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 3: SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 5: SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 6: Sustitucion de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paiz Judith Hernández G

Firma y selló del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

