



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASHARTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1031-45	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

IPais Judith Hernández G.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

