

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1085-43	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS TIPO BALCÓN POR VENTANAS DE PVC



Foto 2: INSTALACIÓN DE BALCONES PARA VENTANA DE PVC



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC




Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES PARA VENTANA DE PVC



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISRAEL R-N

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1085-43	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2024



Foto7: INSTALACIÓN DE MESÓN DE TRABAJO



Foto 8: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA



Foto 9: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT



Foto 10: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE BANQUETA



Foto 11: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p>ISRAEL R-M Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

