

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEZA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1126-42	FECHA:	28/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEZA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1126-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 7: Repello y cernido pared de bodega.



Foto 8: Sustitucion de madera de porton por columna de concreto.

Foto 3: Mejoramiento de Piso de tierra por piso de cemento

Foto 4: Sustitución piso cerámico

Foto 5: Reparacion Muro perimetral de block.

Foto 6: Sustitucion de porton principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

