

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocooy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1129-42	FECHA:	27 de mayo de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Laudelina Surdi, T.P.G.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampoooy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1129-42	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 7: se aprecia el deterioro de los ventanales del centro educativo



Foto 8: se aprecia el deterioro de las ventanas del centro educativo



Foto 9: Se aprecia el deterioro de la pintura del muro perimetral



Foto 10: se aprecia el deterioro la pintura del muro perimetral



Foto 11: se aprecia el deterioro y grietas de la plancha de concreto en el patio



Foto 12: se aprecia el deterioro del porton principal de ingreso al centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laudelina Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

