

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1129-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Cernido y pintura por dentro de aula



Foto 2: Cernido y pintura por fuera de aula



Foto 3: Remozamiento de balcones



Foto 4: Remosamiento de puertas y porton



Foto 5: Pintura de muros interiores



Foto 6: pintura de muro exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Laudelina Jucho G*

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

