

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1131-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Sustitución de chapa y mantenimiento a puertas



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por pvc



Foto 3: Sustitución de chapa por pasador y mantenimiento a puertas



Foto 4: Sustitución de inodoros




Foto 5v: Sustitución de grifos y sustitución de azulejos



Foto 6: Sustitución de torta de concreto por piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*German O. Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1131-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 7: Reparación de muro de contención y aplicación de repello



FOTO 8: Reparación de chimenea de concreto




Foto 9: mejoramiento del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*German O. Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OREA UNIÓN, ZACAPA

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público