

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1131-42	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Reparación del muro de contención.



Foto 2: Aplicación de repello del muro de contención.



Foto 3: Aplicación de torta de concreto para luego colocar piso antideslizante.



Foto 4: Lijado de puertas.



Foto 5: Colocación de azulejos.



Foto 6: Reparación de chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German O. Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

