

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1131-42	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Finalización de reparación y repello de muro de contención.



Foto 2: Instalación de ventanas de PVC y mantenimiento de balcones.



Foto 3: Mantenimiento de las puertas del baño y colocación de piso antideslizante.



Foto 4: Cambio de sanitarios y colocación de azulejos en las paredes de los baños.



Foto 5: Mantenimiento de puertas.



Foto 6: Finalización de la reparación de la chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German O. Perez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TIMUSHAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1131-42	FECHA:	29/08/2024




Foto 7: Instalación del sistema eléctrico.



Foto 8: Colocación de lamparas led.



Foto 9: Instalación de lampara fotoselda.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German O. Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

