

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE GRADAS, POR PAVIMENTO.



Foto 2: SUSTITUCION DE GRADAS, POR PAVIMENTO.



Foto 3: SUSTITUCION DE MALLA METALICA POR MURO DE BLOCK DE 15X40, A UNA ALTURA DE 1.90 MTS.



Foto 4: SUSTITUCION DE MALLA METALICA POR MURO DE BLOCK DE 15X45, A UNA ALTURA DE 1.90 MTS




Foto 5: SUSTITUCION DE MALLA METALICA POR MURO DE BLOCK DE 15X45, A UNA ALTURA DE 1.90 MTS.




Foto 6: SUSTITUCION DE MALLA METALICA POR MURO DE BLOCK DE 15X45, A UNA ALTURA DE 1.90 MTS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

