



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM J.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	8/10/2024



1.1. MEJORAMIENTO DE INGRESO A LA ESCUELA (RAMPA)



1.1. MEJORAMIENTO DE INGRESO A LA ESCUELA (RAMPA)



1.1. MEJORAMIENTO DE INGRESO A LA ESCUELA (RAMPA)



2.1. MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK DE 15X40 PARTE DE ATRÁS




2.1. MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK DE 15X40 PARTE DE ATRÁS



2.1. MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK DE 15X40 PARTE DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

