

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-0-1191-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral malla, por block



Foto 2: Sustitución de azulejo en muebles de cocina por gabinete fundido con muros de block




Foto 3: Sustitución de hornilla, hechura de 3 polletones con plancha y chimenea



Foto 4: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico




Foto 5: Sustitución de ventana de cemento por PVC de 0.85 x 0.65




Foto 6: Sustitución de lamina troquelada por lámina troquelada de 14 pies

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-0-1191-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 7: Cambio de ventanas de metal por ventanmas de PVC, de 0.85 x 1.00 mts



Foto 8: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC de 0.85 x 1.28 mts



Foto 9: Abrir vana y colocar ventana de PVC de 0.80 x 1.30 mts



Foto 10: Pintar aulas en la parte interios




Foto 11: Cambiar de piso de torta de cemento por piso cerámico



Foto 12: Colocar azulejo a baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-0-1191-42	FECHA:	27/05/2024




Foto 13: Colocar piso de torta de cemento por piso cerámico a baños



Foto 14: Colocar tinaco plástico de 1100 lts



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

