

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1191-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Trabajos en muro perimetral con malla y tubería HG



Foto 2: Trabajos de gabinete fundido con muros de block



Foto 3: Trabajos de estufa rural con plancha y chimenea



Foto 4: Colocación de piso cerámico



Foto 5: Trabajos de abrir vano y ventana de PVC 0.80 X 1.00 mts



Foto 6: Trabajo en pintar muros en dos aulas parte inferior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.











SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1191-42	FECHA:	4/09/2024



Foto7: Trabajos para la instalación de tinaco plástico 1100 litros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 *Firma y Sello Director Centro Educativo Público