

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No 223	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Campanario El Progreso, La Unión, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1217-45	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: sustitución de lámina , por lámina troquelada aluzino calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: Las puertas se encuentran en mal estado por lo tanto se propone la sustitución de puertas de metal.



Foto 4: Se observa en la imagen que el establecimiento no cuenta con ventanas, se propone Suministro e instalación de ventanas PVC




Foto 5: El establecimiento no cuenta con canales ni bajadas de agua, se propone la intalacion de canales de PVC



Foto 6: Las paredes se encuentran deterioradas por lo se realizaran repellos para contrarestar la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

