



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROBLARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1221-43	FECHA:	28/09/2024



Foto 1: sustitucion de lamina troquelada alucin calibre 20. *26*



Foto 2: mantenimiento a estructura metalica lijado y pintura.



Foto 3: institucion de canal para aguas pluviales con bajadas



Foto 4: sustitucion de piso por piso ceramica



Foto 5: mantenimiento a 8 balcones lijados y pintados




Foto 6: mantenimiento con pintura a puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Merlin Cordon

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROBLARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1221-43	FECHA:	28/09/2024



Foto 1: pintar muros exteriores e interiores.



Foto 2: instalar porton con maya y tubo redondo galvanizado de 2.00x2.00 con columnas de concreto.



Foto 3: sustitucion de pila por pila de 2 lavadores y suministros.




Foto 4: mantenimiento con pintura a muro perimetral de electro maya.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melvin Cordon

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

