

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO EL CAMPO, TASHARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASHARTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1222-42	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: Modulo 1 sustitucion de lamina, por lamina troqueleada alucin calibre 26 y mantenimiento a estructura.



Foto 2: Modulo 2 Mejoramiento de baños, sustitucion de inodoros, mantenimiento puertas, cambio de lamina troqueleada y estructura.



Foto 3: Modulo 3 Mejoramiento de cocina. Mejoramiento de galera por paredes de Block.



Foto 4: modulo 4 Mejoramiento con pintura y balcones instalacion de piso ceramico




Foto 5: Modulo 6 MEJORAMIENTO DE PATIOS, PAVIMENTO EN PATIOS



Foto 6: Modulo 5 Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
CASERIO EL CAMPO, TASHARTE, LA UNION, ZACAPA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS  
LA UNION  
ZACAPA  
CASERIO EL CAMPO, TASHARTE