

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO EL CAMPO, TASHARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASHARTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1222-42	FECHA:	10 de Septiembre de 2024



Foto1: Modulo1 sustitucion de lamina, por lamina troqueleada alucin calibre 26 y mantenimiento a estructura.



Foto 2:Modulo 2 Mejoramiento de baños, sustitucion de inodoros, mantenimiento puertas, cambio de lamina troqueleada y estructura.



Foto 3:Modulo 3 Mejoramiento de cocina. Mejoramiento de galera por paredes de Block.



Foto 4: modulo 4 Mejoramiento con pintura y balcones instalacion de piso ceramico



Foto 5: Modulo 6 MEJORAMIENTO DE PATIOS, PAVIMENTO EN PATIOS



Foto 6: Modulo 5. Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y detallar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público