

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL CAMPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAMPO, ALDEA TASHARTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1223-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Mejoramiento del portón, mantenimiento con pintura a portón principal



Foto 2: Lijar, limpiar y pintar balcones, cambiar tipo de persiana por ventana de metal corrediza



Foto 3: Mesón con plancha de concreto



Foto 4: mejoramiento de patio, pavimento con concreto en patio



Foto 5: Cambiar plancha y chimenea





Foto 6: Cambiar puerta con pasador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Campo, aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1223-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 7: división de salón 4 con madera tratada y plyvoo de 1/2



Foto 8: Mejoramiento de galera con lámina, troquelada alucin con estructura metálica



Foto 9: Mantenimiento de puertas, cocina, módulo 1.2.3 lijar, limpiar y pintar



Foto 10: lijar, limpiar y pintar puerta



Foto 11: Protección a cimiento patio parte trasera con block fundido

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

