

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL CAMPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAMPO, ALDEA TASHARTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1223-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Mejoramiento del portón, mantenimiento con pintura a portón principal



Foto 2: Lijar, limpiar y pintar balcones, cambiar tipo de persiana por ventana de metal corrediza



Foto 3: Mesón con plancha de concreto



Foto 4: mejoramiento de patio, pavimento con concreto en patio




Foto 5: Cambiar plancha y chimenea



Foto 6: Cambiar puerta con pasador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRTE, LA UNIÓN, ZACAPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

