

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1226-42	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Levantamiento de paredes de block, Fundición de piso de torta de concreto, Instalación de estructura de soporte de metal, Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de puerta de metal



Foto 2: Instalación de balcones de metal, Instalación de ventanas de pvc más vidrio, Instalación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, Instalación de pila de concreto de dos lavaderos



Foto 3: Instalación Tomacorrientes dobles, Instalación Apagadores simples, Instalación Lamparas tipo LED, Fundición de plancha para cocina con muros de block




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ambal Ramirez Molina
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

