



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 09 1229 42	FECHA:	25/05/2024



FOTO 1. MEJORAMIENTO DE PATIO DE TIERRA,



foto 2. mejoramiento de reposadra de concreto con regilla



foto 3 mejoramiento de bajada de agua pluvial



foto 4 pintura en muros interiores y exteriores.




foto 5. mejoramiento cajas de registro




foto 6 rparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

