

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Capucal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1241-42	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: ampieación de baños



Foto 2: ampieación de baños



Foto 3: sustitución de baños



Foto 4: ampieación de baños



Foto 5: colocación de piso



Foto 6: sustitución de pila por lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia maribel Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

