

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío El Manzanotillo y Plan de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manzanotillo y Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0002-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Puertas necesitan mantenimiento y reparación.



Foto 2: Los muros interiores y exteriores necesitan pintura.



Foto 3: Inodoros en mal estado.



Foto 4: Fundición de losa para patio.




Foto 5: Lavamanos en mal estado.




Foto 6: Fosa séptica dañada por lluvias de invierno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>María Luisa Nones Juárez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ HUITÉ ZACAPA</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío El Manzanotillo y Plan de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manzanotillo y Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0002-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 7: Techo de sericios sanitarios insuficiente.



Foto 8: Cerco perimetral en mal estado.



Foto 8: Cerco perimetral en mal estado.



Foto 9: Sistema eléctrico en mal estado.





Foto 10: Falta de azulejos en baños.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Luisa Noves Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

