

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Manzanotillo y Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0002-42	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: Finalización de mantenimiento a puertas de metal



Foto 2: Finalización de pintura general



Foto 3: Finalización de sustitución de inodoros




Foto 4: Finalización de instalación de tinaco de 1100 litros



Foto 5: Finalización de fundición de losa para patio




Foto 6: Finalización de sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

<p><i>María Luisa Nones Tzuc</i> Firma y sello del Presidente de la OEF</p> <p align="center"> </p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center"> </p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Nuité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Manzanotillo y Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0002-42	FECHA:	31/07/2024



Foto7: Finalización de sustitución de lavamanos



Foto 8: Finalización de sustitución de losa superior de los baños



Foto 9: Finalización de reparación de instalación eléctrica



Foto 10: Finalización de sustitución de alambre por malla perimetral



Foto 11: Finalización de colocación de azulejos en baños



Foto 12: Finalización de reparación de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>María Luisa Nolas</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>Luis...</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	---	--