

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0004-42	FECHA:	26/07/2024



Foto 1.
Foto 1.1: Tubería de agua pvc enterrada y exclusivamente para baños de la escuela



Foto 2.
Foto 2.1: ventana de pvc
Foto 2.2: suministro de instalacion de instalacion de ventana



Foto 3.
Foto 3.1: Aplicación de cernido en muro
Foto 3.2: Reparacion de junta entre loza de baño y muro de aula



Foto 4.
Foto 4.1: Reparacion de puerta de metal



Foto 5.
Foto 5.1: suministro y aplicacion de pintura en muros
Foto 5.2: pintura general de la escuela



Foto 6.
Foto 6.1: Impermeabilizacion de loza de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7.
Foto 7.1: Remozamiento de baranda (lijar y pintar)



Foto 8.
Foto 8.1: Suministro e instalación de piso cerámico en aula.