

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0005-43	FECHA:	15/06/2023



Foto 1: Sustitución de malla por muro de block en área de cocina, el muro abarca parte de atrás de las aulas.



Foto 2: Fundición de mesa de trabajo en cocina.



Foto 3: Colocar azulejo en mesa de trabajo.



Foto 4: Fundición e instalación de estufa ahorradora con chimenea de concreto.




Foto 5: Colocar e instalar pila plástica de dos lavaderos.



Foto 6: Sustitución de malla por muro de block en área recreativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldas Plan del Sare, Huité, Zacapa
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0005-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 7: Sustitución de portón de malla por portón de metal con techo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Zacapa

 DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público