

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0005-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Sustitución de malla por muro de block en área de cocina, el muro abarca parte de atrás de las aulas.




Foto 2: Fundición de mesa de trabajo en cocina.




Foto 3: Colocar azulejo en mesa de trabajo.



Foto 4: Fundición e instalación de estufa ahorradora con chimenea de concreto.



Foto 5: Colocar e instalar pila plástica de dos lavaderos.



Foto 6: Sustitución de malla por muro de block en área recreativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Huité, Caserío Plan del Sare, Huité, Zacapa
Firma y sello del Presidente de la OPF

  ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0005-43	FECHA:	22/07/2024







Foto 7: Sustitución de portón de malla por portón de metal con techo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Firma y sello del Presidente de la OPF
Caserío Plan del Sare, Huité, Zacapa


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

