



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERÍO BUENOS AIRES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENOS AIRES, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0006-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte.



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada.




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de interruptores.



Foto 5: Sustitución de lámparas.



Foto 6: Sustitución del cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

